

Chybové hlásenie SB 200

Najčastejšie chybové hlásenia meničov

Menič SB - 200



Er. Aco porucha snímaču , vадné vedenie alebo nesprávna polarita

Er. EEF prevádzka čerpadla pod kritický tlak 25%z požadovaného tlaku počas 1 hod

Er. ULd chod na sucho alebo taktiež sa môže vyskytnúť pri reverznom chode
(opační smer točenia motora)

AL. pdl prebieha automatické čistenie filtra (v prevedení V1.25LP , V1.25.SFLP)

Er. FOP výstup z meniča má fázový-skrat alebo skrat na kostru
(napr: voda v motory alebo v prívodnom kábli motora a pod....)

Er. oLL preťaženie motora, motor odoberá vyšší prúd ako je nominálny prúd

Er. oLP Zvýšený odber môže byť spôsobený poškodením čerpadla, znečistenie pieskom,
alebo nedodržaním hodnoty Hmin

Er. Plo výstupná fáza z meniča má skrat voči fáze

Er. PLi porucha vo vstupnej fáze alebo asimetria napätia viac ako 10%

AL.Pli porucha vo vstupnej fáze alebo asimetria napätia viac ako 10%