

Chybové hlásenie GD 10

Najčastejšie chybové hlásenia meničov

Menič GD 100



LOSS

porucha snímača , chybné vedenie alebo nesprávna polarita

LL

chod na sucho alebo taktiež sa môže vyskytnúť pri reverznom chode
(opační smer točenia motora, PRI MOTOROCH 3X230V)

PldE

prevádzka čerpadla pod kritický tlak 0,8bar, počas 1 hod

OC1

prúdové preťaženie výstupu meničaväčšinou v prevedení s boxom 1x230V

OC3

porucha motora, alebo poškodenie rozb.kondenzátora a pod...